





Fiche n°OC 038

## Filet de portée de rouleau



Avant

Après

### Réparation d'un filetage de portée de rouleau conducteur

#### • CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

- Ligne d'étamage : milieu acide

#### • PROCÉDÉS ET PRODUITS

- Dépôt par projection Cold Spray
- Cuivre, épaisseur jusqu'à 15mm

#### • RÉSULTATS

Portée rénovée et fonctionnelle  
Pièce réparée sans réaliser d'opération lourde

Fiche : OC 038

